

СОГЛАСОВАННО
Председатель правления
ГРО ООО «ВОИ»
Л.В. Мопшачкова
«28» апреля 2018г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 8 «Сказка»
города Гурьевска»
С.И. Мальцева
«28» апреля 2018г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 52

Город Гурьевск

«28» апреля 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» города Гурьевска.
- 1.2. Адрес объекта 652780, Кемеровская область, город Гурьевск, улица Ленина 3А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1154 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5530 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта -2011 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, 02.07.2018г, капитальный ремонт 30.06.2030г
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 8 «Сказка» города Гурьевска, МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» города Гурьевска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652780, Кемеровская область, город Гурьевск, улица Ленина 3А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршруты автобусов 4,5, до остановки «ДК» маршруты автобусов 1,2,111, 108 до остановки «Заводская»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2030 году в рамках исполнения **Плана мероприятий Администрации Гурьевского муниципального района по повышению показателей доступности услуг для инвалидов до 2030 г. (дорожная карта)**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **повышение уровня доступности ОСИ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

«Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ Мальцева С.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Инженер по ремонту Управления образования

Писарев И.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель правления ГРО ООО «ВОИ» Моштактова Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Старший воспитатель Силянкина А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «28» апреля 2018г. (протокол № 9)

Комиссией (название) Заседанием рабочей группы

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» города Гурьевска, город Гурьевск, улица Ленина 3 А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Кнопка вызова, табличка	-	Установить кнопку вызова, табличку	Т.Р.
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не оборудована автостоянка для МНГ	Все	Оборудовать автостоянку для МНГ	К.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к участку	ДП-В			К.Р.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна частично избирательно всем.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание****МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» города Гурьевска, город Гурьевск, улица Ленина 3 А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют поручни с двух сторон. Ширина проступей 0,12 м и 0,14м.	О.С.	Оборудовать поручнями с двух сторон на высоте 0,7м и 0,9м. Первую и последнюю ступеньку выделить контрастным цветом.	К.Р.
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	К	Оборудовать съезд	К.Р.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Ширина площадки 2х1 , нет поручней		Оборудовать площадку 1,8 х1,8 м. оборудовать поручнями с двух сторон на высоте 0,7м и 0,9м.	
2.4	Дверь (входная)	есть			Ширина 0,8 м. Нет кнопки вызова дежурного. Порог высотой 0,14м	Все	Установить дверь 1,1м. и кнопку вызова, установить полозья на порог	Т.Р.
2.5	Тамбур	есть			Ширина тамбура 1,1 м	Все	Технические решения невозможны-альтернативные формы обслуживания	К.Р.
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У)			К.Р.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для Г,У, недоступно для К.О.С.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» города Гурьевска, город Гурьевск, улица Ленина 3 А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует предупредительная информация о препятствии	Все	Разместить пиктограммы	Т.Р.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Деревянные перила не отвечают требованиям и стандартам. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон.	Все	Установить двойные поручни с двух сторон, высота 0,9 м., 0,7м.	К.Р.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			В здании имеются 10 эвакуационных выходов. Ширина дверей -0,8 м. Имеются препятствия в виде порогов высотой 0,14 м.		Расширить дверной проем не менее 0,9 м. Оборудовать пороги полозьями	К.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	-	-	КР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для Г,У, недоступно для К,О,С.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» города Гурьевска, город Гурьевск, улица Ленина 3 А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Нет информационных знаков для МНГ, нет вывесок шрифтом Брайля	Все, С	Оборудовать кабинеты вывесками шрифтом Брайля	Т.Р.
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-		-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-		-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-		-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-		-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г,У)			Т.Р.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания-кабинетная форма обслуживания доступно частично избирательно для Г,У, недоступно для К,О,С.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» города Гурьевска, город Гурьевск, улица Ленина 3 А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют поручни, крючки для костылей. Доступная универсальная кабина на объекте отсутствует. Ширина двери 0,8 м. Высота раковины 1м. Нет информирующего обозначения помещения для инвалидов. Нет кнопки вызова.	К,О,С	Расширить дверной проем не менее 0,9м.. Оборудовать универсальной кабиной для всех категорий граждан. Оборудовать кнопку вызова.	К.Р.
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г)			К.Р.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения: туалетная комната доступна частично избирательно для Г,У.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» города Гурьевска, город Гурьевск, улица Ленина 3 А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства оповещения	К,Г	Разместить текстовое табло, пиктограммы с информацией	Т.Р.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют акустические средства оповещения	С	Разместить речевые информаторы и маяки	Т.Р.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	С	Разместить тактильные полосы или поручни вдоль стен и коридоров	К.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,У)			Т.Р.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны частично избирательно О,У, недоступны К,Г,С.